

**FOTOS RETIRADAS PELA COMISSÃO EMITIDA PELAS PORTARIAS 320/2017 E 337/2017 DURANTE O LEVANTAMENTO REALIZADO.**

**ABA 1. INFORMAÇÕES E OUTROS**

Aba 1 – Tampa de bueiro em calçada



Aba 1 – Calçada externa do IFC Campus Blumenau



Aba 1 – Vaga de estacionamento de PCD





Aba 1 – Calçada interna do campus – uma das entradas



Aba 1 – Calçada interna do campus Blumenau e entrada principal


#### **ABA 4.1 CIRCULAÇÃO**




Aba 4 – Circulação piso tsuperior– Campus Blumenau

## ABA 4.2.2 ESCADAS

Escadas do meio – acesso as salas de aula





Escada da entrada – acesso da portaria





Escadas do final do corredor – acesso as salas de aula e laboratórios



## ABA 5 ESQUADRIAS

Itens 6.11.2.13 e 5.4.1 - portas envidraçadas sem faixa; sem sinalização visual



Item 6.11.3 – comandos das janelas acima de 1,20m



Item 6.11.2.2 - não há espaço de 0,60m contíguo à Maçaneta



Item 5.4.1: sinalização visual;

Item 6.11.2.7 – várias portas não possuem molas hidráulicas



Item 6.11.2.2 - não há espaço livre de 0,60m contíguo



Item 6.11.2.6 – algumas portas não possuem maçaneta em formato de alavanca  
Item 6.11.2.8 – visor não tem largura mínima de 0,20m



### ABA 6a SANITÁRIOS COLETIVOS



**ABA 7.2 BALCÕES**



**ABA 8 VESTIÁRIOS**

